

ГЛАВПРОЕКТ

Общество с ограниченной ответственностью «ГлавПроект»

ИНН/КПП: 3025033395/302501001

Р/сч: 40702810910050037293 в Ф Точка банк Киви банк (АО)

БИК: 044525797, Корр/сч: 30101810445250000797

Тел.: 8-906-456-32-32

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

**для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта
социальной инфраструктуры**

Государственное автономное образовательное учреждение
Астраханской области дополнительного профессионального образования
«Институт развития образования»
(Институт «Платформа»)



Арх. 143-ОУ/20

Астрахань 2020 г.

СОДЕРЖАНИЕ

№	Наименование	Страница
1	Содержание	3
2	Пояснительная записка	4
3	Общие сведения об объекте	5
4	Анкета	13
5	Акт обследования	21
6	Приложения	30
7	Фотоматериалы	49
8	Расположение образовательного учреждения	59
9	Поетажные планы здания	60
10	Приложение 1. Правила установки знаков доступности	63

14.2-04/20

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры  ГЛАВПРОЕКТ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ		
Составил	Толстикова К						
Проверил	Дудасов С.Н.						

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Проект «Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры» выполнен Обществом с ограниченной ответственностью «ГлавПроект» в январе 2020 года, на основании договора, заключенного с Государственным автономным образовательным учреждением Астраханской области дополнительного профессионального образования «Институт развития образования» (Институт «Платформа»).

Целями и задачами разработки проекта является разработка оптимальных, обоснованных, экономически целесообразных и эффективных функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений.

Проект разработан на основании и в соответствии с требованиями Методического пособия Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 сентября 2012 г. «Методика паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность».

Описание доступности объекта для инвалидов выполнено с учетом СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» и Методического пособия Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 сентября 2012 г. «Методика формирования и обновления карт доступности объектов и услуг».

Инф. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
									4
			Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	142-04/20

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта:

Государственное автономное образовательное учреждение Астраханской области дополнительного профессионального образования «Институт развития образования» (Институт «Платформа»)

1.2. Адрес объекта:

414000, г. Астрахань, ул. Свердлова/ Фиолетова/ Ульяновых / Красная Набережная/ 5/ 1-3/ 2-4/ 4-6

1.3. Сведения о размещении объекта:

- часть здания 1, 2, 3 этажей 2785 кв. м.

- наличие прилегающего земельного участка: нет

1.4. Год постройки здания 1917, последнего капитального ремонта с 2019 г. – по настоящее время.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
текущего 2026г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения):

Государственное автономное образовательное учреждение Астраханской области дополнительного профессионального образования «Институт развития образования» (Институт «Платформа»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения):

414000, г. Астрахань, ул. Ульяновых, 4

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление

1.9. Форма собственности: государственная

1.10. Территориальная принадлежность: региональная

1.11. Вышестоящая организация:

Министерство образования и науки Астраханской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, телефон:

414000, г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, д. 21, тел.: (8512) 52-37-26

Взам. инв. №	
Подл. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

142-04/20

Лист

5

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: образование

2.2. Виды оказываемых услуг:

дополнительное профессиональное образование детей школьного возраста и взрослых трудоспособного возраста по различным программам автоматизированной информационной системы «Платформа»

2.3. Форма оказания услуг:

- на объекте с 08:30 час. до 17:30 час. с понедельника по пятницу, за исключением выходных (суббота, воскресенье) и нерабочих праздничных дней в соответствии с законодательством РФ;

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту:

дети школьного возраста, взрослые трудоспособного возраста

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов:

- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках;
- инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
- инвалиды с нарушениями слуха;
- инвалиды с нарушениями зрения;
- инвалиды с нарушениями умственного развития.

2.6. Плановая мощность: 520 человек

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

Государственное автономное образовательное учреждение Астраханской области дополнительного профессионального образования «Институт развития образования» (Институт «Платформа») расположено в непосредственной близости от следующих остановок общественного транспорта:

- «ЗАГС» (по направлению в сторону рынка Большие Исады), где на остановочном пункте осуществляет высадку пассажиров маршрутные такси малой вместимости: № 52с, 82с;

- «ЦУМ» (по направлению в сторону центра города), где на остановочном пункте осуществляет высадку пассажиров автобусы: 30н и 125 и маршрутные такси малой вместимости: № 1с, 12с, 14с, 18с, 23с, 28с, 30с, 38с, 93р, 101, 108, 139;

- «ЦУМ» (по направлению в сторону рынка Большие Исады), где на остановочном пункте осуществляет высадку пассажиров автобус: 30н и маршрутные так-

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

142-04/20

си малой вместимости: № 1с, 5с, 11с, 12с, 14с, 17с, 18с, 23с, 28с, 30с, 38с, 53с, 77с, 81с, 86с, 101, 108, 139;

- «Спортивный центр ЦСКА» (по направлению в сторону центра города), где на остановочном пункте осуществляет высадку пассажиров маршрутные такси малой вместимости: № 41с, 71с, 95с, 96с, 119, 143, 531, 539, 589.

- «Спортивный центр ЦСКА» (по направлению в сторону Центрального стадиона), где на остановочном пункте осуществляет высадку пассажиров маршрутные такси малой вместимости: № 53с, 71с, 95с, 119, 143, 531, 539, 589.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта:

- «ЗАГС» (по направлению в сторону рынка Большие Исады) - 200 м

- «ЦУМ» (по направлению в сторону центра города) - 330 м

- «ЦУМ» (по направлению в сторону рынка Большие Исады) - 300м

- «Спортивный центр ЦСКА» (по направлению в сторону центра города) - 350 м

- «Спортивный центр ЦСКА» (по направлению в сторону Центрального стадиона) - 340 м

3.2.2. Время движения (пешком): 2-4 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4. Перекрестки: регулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть. Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

Взам. инв. №	
Подл. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

142-04/20

Лист
7

<*> Указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД».

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно функциональные зоны	Состояние доступности, в т.ч. для основных категорий инвалидов <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, С, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, С, Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (О, С, Г, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О, Г, У)

<*> Указывается:

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно;

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно;

ДУ - доступно условно;

ВНД - временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Прилегающая территория здания доступна частично избирательно для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями слуха и умственного развития.

Вход в здание доступен частично избирательно для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушениями слуха и инвалидов с умственными нарушениями.

Доступны частично избирательно пути движения по зданию, включая пути эвакуации, для категорий инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушениями слуха и инвалидов с умственными нарушениями.

Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.							Лист
									8
валидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями слуха и умственного развития. Вход в здание доступен частично избирательно для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушениями слуха и инвалидов с умственными нарушениями. Доступны частично избирательно пути движения по зданию, включая пути эвакуации, для категорий инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушениями слуха и инвалидов с умственными нарушениями.									
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	142-04/20			

Зоны целевого назначения (аудитории) просторные, с ровным полом, доступен для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушениями слуха, инвалидов с нарушениями зрения и инвалидов с умственными нарушениями.

Санитарно-гигиенические помещения доступны частично избирательно для категорий инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушениями слуха, инвалидов с нарушениями зрения и инвалидов с умственными нарушениями.

Система информации и связи - наличие телефона, видеонаблюдения, акустических и визуальных средств информации. Визуальная информация располагается на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения и увязана с художественным решением интерьера. Система оповещения о пожаре - световая, синхронно со звуковой сигнализацией.

Пути движения к объекту: объект расположен в 200-350 м. от остановки транспорта. Время движения пешком составляет около 2-4 мин. Имеются выделенные от проезжей части пешеходные пути. Съезды с тротуара не обустроены для инвалидов-колясочников.

На сегодняшний день нормативам соответствует лишь отдельные элементы зоны для отдельных категорий инвалидов.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N п/ п	Основные структурно- функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт Рекомендуется организовать стоянку (парковку) транспортных средств инвалидов (не менее 1 места) (2021 г.).
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт или капитальный ремонт Для инвалидов с нарушениями зрения рекомендуется установка информационной таблички рельефно-точечным шрифтом Брайля у входа в здание (2021 г.). Для инвалидов с нарушениями зрения рекомендуется установка специальной тактильной разметки перед лестницей и входной дверью (тактильные индикаторы/плитка) (2025 г.). У входной двери необходимо установить кнопку вызова сотрудника для сопровождения (2021 г.). На прозрачных полотнах двери тамбура рекомендуется установить предупредительный знак (2020 г.). Необходимо установить табличку знак доступности желтого цвета (2020 г.).

Взам. инв. №	
Подл. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

142-04/20

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	Текущий или капитальный ремонт Лестницу внутри здания для инвалидов с нарушениями зрения необходимо обозначить специальными противоскользящими желтыми полосами (первую и последнюю ступеньку) (2020 г.). Необходимо увеличить длину поручня лестницы на 1 этаже, оптимальным вариантом для охвата рукой являются поручни округлого сечения диаметром от 0,03 до 0,05 м. (2020 г.). Все пороги внутри помещения необходимо обозначить специальными противоскользящими желтыми полосами (2020 г.). На прозрачных полотнах дверей рекомендуется установить предупредительный знак (2020 г.). Для инвалидов с нарушениями зрения рекомендуется установка информационных табличек рельефно-точечным шрифтом Брайля на всем пути следования (2021 г.). Привести все пороги на 1 этаже в нормативное состояние (2021 г.). Рекомендуется установить мобильный (переносной) пандус у входной двери (2021 г.).
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий или капитальный ремонт Для инвалидов с нарушениями зрения рекомендуется установка специальной тактильной разметки перед входом в класс (тактильные индикаторы/плитка) (2023 г.). Для инвалидов с нарушениями зрения рекомендуется установить тактильную пиктограмму схему расположения кабинета у входа в кабинет (2021 г.). Рекомендуется установить тактильную пиктограмму с назначением помещений (2021 г.). Все потенциально опасные препятствия (пороги) для инвалидов с нарушениями зрения необходимо обозначить специальными противоскользящими желтыми полосами (2020 г.). Рекомендуется установить мобильный (переносной) пандус на лестнице в аудиторию на 1 этаже (2021 г.).
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт Для инвалидов с нарушениями зрения рекомендуется установить тактильную пиктограмму с назначением помещений (2021 г.). Рекомендуется установка опорного поручня вокруг раковины (2021 г.). Рекомендуется установка опорного поручня над унитазом (2021 г.). Рекомендуется установка крючков для костылей у раковины и у унитаза (2020 г.). Рекомендуется установка на стене рядом с унитазом кнопку вызова сотрудника (2022 г.).
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий или капитальный ремонт Для инвалидов с нарушениями зрения рекомендуется дублировать основную информацию рельефно-точечным шрифтом Брайля (2022 г.). Рекомендуется организовать систему информации с тактильным обозначением путей следования, препятствий, мест расположения

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

142-04/20

Лист
10

		объектов и т.д. (2025 г.).
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт Для инвалидов с нарушением зрения и инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата рекомендуется установка удерживающего ограждения тротуара (2022 г.). Рекомендуется обустроить перепады высоты на пути следования к объекту для инвалидов-колясочников (2022 г.).
8	Все зоны и участки	Текущий или капитальный ремонт Адаптация территории, прилегающей к зданию, входа в здание и путей движения по объекту, зоны целевого назначения здания, санитарно-гигиенической комнаты, оборудование системой информации, адаптация территории от остановки до здания.

<*> Указывается один из вариантов (видов работ):

- не нуждается;
- ремонт (текущий, капитальный);
- индивидуальное решение с ТСР;
- технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ:

по мере поступления финансирования (предположительно с 2021 по 2025 гг.)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-И (О, С, Г, У)

4.4. Для принятия решения требуется:

- согласование с общественной организацией инвалидов: Астраханская областная организация Общероссийской общественной организации инвалидов «Всемирное общество слепых» (АОООООИ «ВОТКЗОС»)

Заклучения о соответствии предъявляемого к сдаче в эксплуатацию объекта техническим регламентам или заданию на проектирование отсутствует, ввиду того, что здание построено, когда данные требования к объектам не предъявлялись.

4.5. Информация размещена на Карте доступности Астраханской области: Тарасова Оксана Анатольевна и.о. директора Государственного автономного образовательного учреждения Астраханской области дополнительного профессионального образования «Институт развития образования» (Институт «Платформа»), тел. +7 (8512) 44-20-02.

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

142-04/20

Лист
11

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «30» января 2020 г.
2. Акта обследования объекта от «30» января 2020 г. № 1
3. Решение Комиссии по проведению обследования и паспортизации здания, в котором расположено Государственное автономное образовательное учреждение Астраханской области дополнительного профессионального образования «Институт развития образования» (Институт «Платформа») по его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения от «30» января 2020 г. № 30/01/20/2

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

142-04/20

Лист

12


«СОГЛАСОВАНО»

Председатель Астраханской областной
организации Общероссийской общественной
организации инвалидов «Всероссийское
ордена Трудового Красного Знамени
общество слепых»

Романов

А.Я. Романов

«14» 02 2020 г.



«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. директора Государственного
автономного образовательного учреждения
Астраханской области дополнительного
профессионального образования
«Институт развития образования»



О.А. Тарасова

20 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

**для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта
социальной инфраструктуры**

Государственное автономное образовательное учреждение
Астраханской области дополнительного профессионального образования
«Институт развития образования»
(Институт «Платформа»)
(ул. Ульяновых, 4)


Арх. 143-ОУ/20

Директор ООО «ГлавПроект»



С.Н. Дубасов

Астрахань 2020 г.

Приложение В.3
к методическим рекомендациям
УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора
ИНСТИТУТА «ПЛАТФОРМА»
 Тарасова О.А.
«30» января 2020 г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)
Государственного автономного образовательного учреждения
Астраханской области дополнительного профессионального образования
«Институт развития образования»
(Институт «Платформа»)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 142-ОУ/20

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта:

Государственное автономное образовательное учреждение Астраханской области дополнительного профессионального образования «Институт развития образования» (Институт «Платформа»)

1.2. Адрес объекта:

414000, г. Астрахань, ул. Свердлова/ Фиолетова/ Ульяновых / Красная Набережная/ 5/ 1-3/ 2-4/ 4-6

1.3. Сведения о размещении объекта:

- часть здания 1, 2, 3 этажей 2785 кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка: нет

1.4. Год постройки здания 1917, последнего капитального ремонта
с 2019 г. – по настоящее время.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
текущего 2026г.

Взам. инв. №	
Подл. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

142-ОУ/20

Лист
13

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения):

Государственное автономное образовательное учреждение Астраханской области дополнительного профессионального образования «Институт развития образования» (Институт «Платформа»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения):

414000, г. Астрахань, ул. Ульяновых, 4

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление

1.9. Форма собственности: государственная

1.10. Территориальная принадлежность: региональная

1.11. Вышестоящая организация:

Министерство образования и науки Астраханской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, телефон:

414000, г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, д. 21, тел.: (8512) 52-37-26

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: образование

2.2. Виды оказываемых услуг:

дополнительное профессиональное образование детей школьного возраста и взрослых трудоспособного возраста по различным программам автоматизированной информационной системы «Платформа»

2.3. Форма оказания услуг:

- на объекте с 08:30 час. до 17:30 час. с понедельника по пятницу, за исключением выходных (суббота, воскресенье) и нерабочих праздничных дней в соответствии с законодательством РФ;

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту:

дети школьного возраста, взрослые трудоспособного возраста

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов:

- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках;
- инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
- инвалиды с нарушениями слуха;
- инвалиды с нарушениями зрения;
- инвалиды с нарушениями умственного развития.

2.6. Плановая мощность: 520 человек

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

142-04/20

Лист
14

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

Государственное автономное образовательное учреждение Астраханской области дополнительного профессионального образования «Институт развития образования» (Институт «Платформа») расположено в непосредственной близости от следующих остановок общественного транспорта:

- «ЗАГС» (по направлению в сторону рынка Большие Исады), где на остановочном пункте осуществляет высадку пассажиров маршрутные такси малой вместимости: № 52с, 82с;

- «ЦУМ» (по направлению в сторону центра города), где на остановочном пункте осуществляет высадку пассажиров автобусы: 30н и 125 и маршрутные такси малой вместимости: № 1с, 12с, 14с, 18с, 23с, 28с, 30с, 38с, 93р, 101, 108, 139;

- «ЦУМ» (по направлению в сторону рынка Большие Исады), где на остановочном пункте осуществляет высадку пассажиров автобус: 30н и маршрутные такси малой вместимости: № 1с, 5с, 11с, 12с, 14с, 17с, 18с, 23с, 28с, 30с, 38с, 53с, 77с, 81с, 86с, 101, 108, 139;

- «Спортивный центр ЦСКА» (по направлению в сторону центра города), где на остановочном пункте осуществляет высадку пассажиров маршрутные такси малой вместимости: № 41с, 71с, 95с, 96с, 119, 143, 531, 539, 589.

- «Спортивный центр ЦСКА» (по направлению в сторону Центрального стадиона), где на остановочном пункте осуществляет высадку пассажиров маршрутные такси малой вместимости: № 53с, 71с, 95с, 119, 143, 531, 539, 589.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта:

- «ЗАГС» (по направлению в сторону рынка Большие Исады) - 200 м

- «ЦУМ» (по направлению в сторону центра города) - 330 м

- «ЦУМ» (по направлению в сторону рынка Большие Исады) - 300м

- «Спортивный центр ЦСКА» (по направлению в сторону центра города) - 350 м

- «Спортивный центр ЦСКА» (по направлению в сторону Центрального стадиона) - 340 м

3.2.2. Время движения (пешком): 2-4 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

Взам. инв. №	
Подл. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

142-04/20

Лист

15

3.2.4. Перекрестки: регулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть. Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

<*> Указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД».

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно функциональные зоны	Состояние доступности, в т.ч. для основных категорий инвалидов <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, С, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, С, Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (О, С, Г, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О, Г, У)

<*> Указывается:

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно;

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно;
 ДУ - доступно условно;
 ВНД - временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Прилегающая территория здания доступна частично избирательно для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями слуха и умственного развития.

Вход в здание доступен частично избирательно для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушениями слуха и инвалидов с умственными нарушениями.

Доступны частично избирательно пути движения по зданию, включая пути эвакуации, для категорий инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушениями слуха и инвалидов с умственными нарушениями.

Зоны целевого назначения (аудитории) просторные, с ровным полом, доступны для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушениями слуха, инвалидов с нарушениями зрения и инвалидов с умственными нарушениями.

Санитарно-гигиенические помещения доступны частично избирательно для категорий инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушениями слуха, инвалидов с нарушениями зрения и инвалидов с умственными нарушениями.

Система информации и связи - наличие телефона, видеонаблюдения, акустических и визуальных средств информации. Визуальная информация располагается на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения и увязана с художественным решением интерьера. Система оповещения о пожаре - световая, синхронно со звуковой сигнализацией.

Пути движения к объекту: объект расположен в 200-350 м. от остановки транспорта. Время движения пешком составляет около 2-4 мин. Имеются выделенные от проезжей части пешеходные пути. Съезды с тротуара не обустроены для инвалидов-колясочников.

На сегодняшний день нормативам соответствует лишь отдельные элементы зоны для отдельных категорий инвалидов.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

142-04/20

Лист

17

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N п/ п	Основные структурно- функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт Рекомендуется организовать стоянку (парковку) транспортных средств инвалидов (не менее 1 места) (2021 г.).
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт или капитальный ремонт Для инвалидов с нарушениями зрения рекомендуется установка информационной таблички рельефно-точечным шрифтом Брайля у входа в здание (2021 г.). Для инвалидов с нарушениями зрения рекомендуется установка специальной тактильной разметки перед лестницей и входной дверью (тактильные индикаторы/плитка) (2025 г.). У входной двери необходимо установить кнопку вызова сотрудника для сопровождения (2021 г.). На прозрачных полотнах двери тамбура рекомендуется установить предупредительный знак (2020 г.). Необходимо установить табличку знак доступности желтого цвета (2020 г.).
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пу- ти эвакуации)	Текущий или капитальный ремонт Лестницу внутри здания для инвалидов с нарушениями зрения необходимо обозначить специальными противоскользящими желтыми полосами (первую и последнюю ступеньку) (2020 г.). Необходимо увеличить длину поручня лестницы на 1 этаже, оптимальным вариантом для охвата рукой являются поручни округлого сечения диаметром от 0,03 до 0,05 м. (2020 г.). Все пороги внутри помещения необходимо обозначить специальными противоскользящими желтыми полосами (2020 г.). На прозрачных полотнах дверей рекомендуется установить предупредительный знак (2020 г.). Для инвалидов с нарушениями зрения рекомендуется установка информационных табличек рельефно-точечным шрифтом Брайля на всем пути следования (2021 г.).
4	Зона целевого назначения здания (целевого посе- щения объекта)	Текущий или капитальный ремонт Для инвалидов с нарушениями зрения рекомендуется установка специальной тактильной разметки перед входом в класс (тактильные индикаторы/плитка) (2023 г.). Для инвалидов с нарушениями зрения рекомендуется установить тактильную пиктограмму схему расположения кабинета у входа в кабинет (2021 г.). Рекомендуется установить тактильную пиктограмму с назначением помещений (2021 г.). Все потенциально опасные препятствия (пороги) для инвалидов с нарушениями зрения необходимо обозначить специальными про-

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

142-04/20

		тивоскользкими желтыми полосами (2020 г.).
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт Для инвалидов с нарушениями зрения рекомендуется установить тактильную пиктограмму с назначением помещений (2021 г.). Рекомендуется установка опорного поручня вокруг раковины (2021 г.). Рекомендуется установка опорного поручня над унитазом (2021 г.). Рекомендуется установка крючков для костылей у раковины и у унитаза (2020 г.). Рекомендуется установка на стене рядом с унитазом кнопки вызова сотрудника (2022 г.).
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий или капитальный ремонт Для инвалидов с нарушениями зрения рекомендуется дублировать основную информацию рельефно-точечным шрифтом Брайля (2022 г.). Рекомендуется организовать систему информации с тактильным обозначением путей следования, препятствий, мест расположения объектов и т.д. (2025 г.).
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт Для инвалидов с нарушением зрения и инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата рекомендуется установка удерживающего ограждения тротуара (2022 г.). Рекомендуется обустроить перепады высоты на пути следования к объекту для инвалидов-колясочников (2022 г.).
8	Все зоны и участки	Текущий или капитальный ремонт Адаптация территории, прилегающей к зданию, входа в здание и путей движения по объекту, зоны целевого назначения здания, санитарно-гигиенической комнаты, оборудование системой информации, адаптация территории от остановки до здания.

<*> Указывается один из вариантов (видов работ):

- не нуждается;
- ремонт (текущий, капитальный);
- индивидуальное решение с ТСР;
- технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ:

по мере поступления финансирования (предположительно с 2021 по 2025 гг.)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-И (О, С, Г, У)

4.4. Для принятия решения требуется:

- согласование с общественной организацией инвалидов: Астраханская областная организация Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» (АОООООИ «ВОТКЗОС»)

Заключения о соответствии предъявляемого к сдаче в эксплуатацию объекта техническим регламентам или заданию на проектирование отсутствует, ввиду того, что здание построено, когда данные требования к объектам не предъявлялись.

4.5. Информация размещена на Карте доступности Астраханской области: Тарасова Оксана Анатольевна и.о. директора Государственного автономного образовательного учреждения Астраханской области дополнительного профессионального образования «Институт развития образования» (Институт «Платформа»), тел. +7 (8512) 44-20-02.

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «30» января 2020 г.
2. Акта обследования объекта от «30» января 2020 г. № 1
3. Решение Комиссии по проведению обследования и паспортизации здания, в котором расположено Государственное автономное образовательное учреждение Астраханской области дополнительного профессионального образования «Институт развития образования» (Институт «Платформа») по его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения от «30» января 2020 г. № 30/01/20/2

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
									20
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	142-04/20			

Приложение В.4
к методическим рекомендациям
УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора
ИНСТИТУТА «ПЛАТФОРМА»

Тарасова О.А.
«30» января 2020 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
Государственного автономного образовательного учреждения
Астраханской области дополнительного профессионального образования
«Институт развития образования»
(Институт «Платформа»)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 142-ОУ/20

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта:

Государственное автономное образовательное учреждение Астраханской области дополнительного профессионального образования «Институт развития образования» (Институт «Платформа»)

1.2. Адрес объекта:

414000, г. Астрахань, ул. Свердлова/ Фиолетова/ Ульяновых / Красная Набережная/ 5/ 1-3/ 2-4/ 4-6

1.3. Сведения о размещении объекта:

- часть здания 1, 2, 3 этажей 2785 кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка: нет

1.4. Год постройки здания 1917, последнего капитального ремонта
с 2019 г. – по настоящее время.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
текущего 2026г.

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

142-ОУ/20

Лист
21

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения):

Государственное автономное образовательное учреждение Астраханской области дополнительного профессионального образования «Институт развития образования» (Институт «Платформа»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения):

414000, г. Астрахань, ул. Ульяновых, 4

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление

1.9. Форма собственности: государственная

1.10. Территориальная принадлежность: региональная

1.11. Вышестоящая организация:

Министерство образования и науки Астраханской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, телефон:

414000, г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, д. 21, тел.: (8512) 52-37-26

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: образование

2.2. Виды оказываемых услуг:

дополнительное профессиональное образование детей школьного возраста и взрослых трудоспособного возраста по различным программам автоматизированной информационной системы «Платформа»

2.3. Форма оказания услуг:

- на объекте с 08:30 час. до 17:30 час. с понедельника по пятницу, за исключением выходных (суббота, воскресенье) и нерабочих праздничных дней в соответствии с законодательством РФ;

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту:

дети школьного возраста, взрослые трудоспособного возраста

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов:

- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках;
- инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
- инвалиды с нарушениями слуха;
- инвалиды с нарушениями зрения;
- инвалиды с нарушениями умственного развития.

2.6. Плановая мощность: 520 человек

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

142-04/20

Лист
22

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

Государственное автономное образовательное учреждение Астраханской области дополнительного профессионального образования «Институт развития образования» (Институт «Платформа») расположено в непосредственной близости от следующих остановок общественного транспорта:

- «ЗАГС» (по направлению в сторону рынка Большие Исады), где на остановочном пункте осуществляет высадку пассажиров маршрутные такси малой вместимости: № 52с, 82с;

- «ЦУМ» (по направлению в сторону центра города), где на остановочном пункте осуществляет высадку пассажиров автобусы: 30н и 125 и маршрутные такси малой вместимости: № 1с, 12с, 14с, 18с, 23с, 28с, 30с, 38с, 93р, 101, 108, 139;

- «ЦУМ» (по направлению в сторону рынка Большие Исады), где на остановочном пункте осуществляет высадку пассажиров автобус: 30н и маршрутные такси малой вместимости: № 1с, 5с, 11с, 12с, 14с, 17с, 18с, 23с, 28с, 30с, 38с, 53с, 77с, 81с, 86с, 101, 108, 139;

- «Спортивный центр ЦСКА» (по направлению в сторону центра города), где на остановочном пункте осуществляет высадку пассажиров маршрутные такси малой вместимости: № 41с, 71с, 95с, 96с, 119, 143, 531, 539, 589.

- «Спортивный центр ЦСКА» (по направлению в сторону Центрального стадиона), где на остановочном пункте осуществляет высадку пассажиров маршрутные такси малой вместимости: № 53с, 71с, 95с, 119, 143, 531, 539, 589.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта:

- «ЗАГС» (по направлению в сторону рынка Большие Исады) - 200 м

- «ЦУМ» (по направлению в сторону центра города) - 330 м

- «ЦУМ» (по направлению в сторону рынка Большие Исады) - 300м

- «Спортивный центр ЦСКА» (по направлению в сторону центра города) - 350 м

- «Спортивный центр ЦСКА» (по направлению в сторону Центрального стадиона) - 340 м

3.2.2. Время движения (пешком): 2-4 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

Взам. инв. №							
Подл. и дата							
Инв. № подл.							
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	142-04/20	Лист
							23

3.2.4. Перекрестки: регулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть. Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

<*> Указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД».

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно функциональные зоны	Состояние доступности, в т.ч. для основных категорий инвалидов <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, С, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, С, Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (О, С, Г, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О, Г, У)

<*> Указывается:

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно;

ДЧ-В - доступно частично всем;

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

142-04/20

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно;

ДУ - доступно условно;

ВНД - временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Прилегающая территория здания доступна частично избирательно для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями слуха и умственного развития.

Вход в здание доступен частично избирательно для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушениями слуха и инвалидов с умственными нарушениями.

Доступны частично избирательно пути движения по зданию, включая пути эвакуации, для категорий инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушениями слуха и инвалидов с умственными нарушениями.

Зоны целевого назначения (аудитории) просторные, с ровным полом, доступны для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушениями слуха, инвалидов с нарушениями зрения и инвалидов с умственными нарушениями.

Санитарно-гигиенические помещения доступны частично избирательно для категорий инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушениями слуха, инвалидов с нарушениями зрения и инвалидов с умственными нарушениями.

Система информации и связи - наличие телефона, видеонаблюдения, акустических и визуальных средств информации. Визуальная информация располагается на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения и увязана с художественным решением интерьера. Система оповещения о пожаре - световая, синхронно со звуковой сигнализацией.

Пути движения к объекту: объект расположен в 200-350 м. от остановки транспорта. Время движения пешком составляет около 2-4 мин. Имеются выделенные от проезжей части пешеходные пути. Съезды с тротуара не обустроены для инвалидов-колясочников.

На сегодняшний день нормативам соответствует лишь отдельные элементы зоны для отдельных категорий инвалидов.

Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.							Лист
									25
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	142-04/20			

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N п/ п	Основные структурно- функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт Рекомендуется организовать стоянку (парковку) транспортных средств инвалидов (не менее 1 места) (2021 г.).
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт или капитальный ремонт Для инвалидов с нарушениями зрения рекомендуется установка информационной таблички рельефно-точечным шрифтом Брайля у входа в здание (2021 г.). Для инвалидов с нарушениями зрения рекомендуется установка специальной тактильной разметки перед лестницей и входной дверью (тактильные индикаторы/плитка) (2025 г.). У входной двери необходимо установить кнопку вызова сотрудника для сопровождения (2021 г.). На прозрачных полотнах двери тамбура рекомендуется установить предупредительный знак (2020 г.). Необходимо установить табличку знак доступности желтого цвета (2020 г.).
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пу- ти эвакуации)	Текущий или капитальный ремонт Лестницу внутри здания для инвалидов с нарушениями зрения необходимо обозначить специальными противоскользящими желтыми полосами (первую и последнюю ступеньку) (2020 г.). Необходимо увеличить длину поручня лестницы на 1 этаже, оптимальным вариантом для охвата рукой являются поручни округлого сечения диаметром от 0,03 до 0,05 м. (2020 г.). Все пороги внутри помещения необходимо обозначить специальными противоскользящими желтыми полосами (2020 г.). На прозрачных полотнах дверей рекомендуется установить предупредительный знак (2020 г.). Для инвалидов с нарушениями зрения рекомендуется установка информационных табличек рельефно-точечным шрифтом Брайля на всем пути следования (2021 г.).
4	Зона целевого назначения здания (целевого посе- щения объекта)	Текущий или капитальный ремонт Для инвалидов с нарушениями зрения рекомендуется установка специальной тактильной разметки перед входом в класс (тактильные индикаторы/плитка) (2023 г.). Для инвалидов с нарушениями зрения рекомендуется установить тактильную пиктограмму схему расположения кабинета у входа в кабинет (2021 г.). Рекомендуется установить тактильную пиктограмму с назначением помещений (2021 г.). Все потенциально опасные препятствия (пороги) для инвалидов с нарушениями зрения необходимо обозначить специальными про-

Взам. инв. №	
Подл. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
------	---------	------	--------	---------	------

142-04/20

Лист

26

		тивоскользящими желтыми полосами (2020 г.).
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт Для инвалидов с нарушениями зрения рекомендуется установить тактильную пиктограмму с назначением помещений (2021 г.). Рекомендуется установка опорного поручня вокруг раковины (2021 г.). Рекомендуется установка опорного поручня над унитазом (2021 г.). Рекомендуется установка крючков для костылей у раковины и у унитаза (2020 г.). Рекомендуется установка на стене рядом с унитазом кнопку вызова сотрудника (2022 г.)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий или капитальный ремонт Для инвалидов с нарушениями зрения рекомендуется дублировать основную информацию рельефно-точечным шрифтом Брайля (2022 г.). Рекомендуется организовать систему информации с тактильным обозначением путей следования, препятствий, мест расположения объектов и т.д. (2025 г.).
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт Для инвалидов с нарушением зрения и инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата рекомендуется установка удерживающего ограждения тротуара (2022 г.). Рекомендуется обустроить перепады высоты на пути следования к объекту для инвалидов-колясочников (2022 г.).
8	Все зоны и участки	Текущий или капитальный ремонт Адаптация территории, прилегающей к зданию, входа в здание и путей движения по объекту, зоны целевого назначения здания, санитарно-гигиенической комнаты, оборудование системой информации, адаптация территории от остановки до здания.

<*> Указывается один из вариантов (видов работ):

- не нуждается;
- ремонт (текущий, капитальный);
- индивидуальное решение с ТСР;
- технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ:

по мере поступления финансирования (предположительно с 2021 по 2025 гг.)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-И (О, С, Г, У)

Взам. инв. №	
Подл. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

142-04/20

Лист

27

- согласование с общественной организацией инвалидов: Астраханская областная организация Общероссийской общественной организации инвалидов «Все-
российское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»
(АОООООИ «ВОТКЗОС»)

Заключения о соответствии предъявляемого к сдаче в эксплуатацию объекта техническим регламентам или заданию на проектирование отсутствует, ввиду того, что здание построено, когда данные требования к объектам не предъявлялись.

4.5. Информация размещена на Карте доступности Астраханской области: Тарасова Оксана Анатольевна и.о. директора Государственного автономного образовательного учреждения Астраханской области дополнительного профессионального образования «Институт развития образования» (Институт «Платформа»), тел. +7 (8512) 44-20-02.

Приложения:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 2 л.
2. Входа (входов) в здание на 2 л.
3. Путей движения в здании на 2 л.
4. Зоны целевого назначения объекта на 2 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 2 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 2 л.

Результаты фотофиксации на объекте на 6 л.

Позтажний план на 3 л.

Руководитель рабочей группы:

Тарасова Оксана Анатольевна и.о. директора

Члены рабочей группы:





Минько Г.К. - заместитель директора операционного центра

Мясоедов В.И. – администратор 1 категории центра технологической модернизации образования

Соколова В.Е. – делопроизводитель операционного центра

Якимчук И.М. – специалист по кадрам операционного центра

В том числе представитель общественной организации инвалидов:

Взам. инд. №		Руководитель рабочей группы: Тарасова Оксана Анатольевна и.о. директора 
Подп. и дата		Члены рабочей группы: Минько Г.К. - заместитель директора операционного центра  Мясоедов В.И. – администратор 1 категории центра технологической модернизации образования  Соколова В.Е. – делопроизводитель операционного центра  Якимчук И.М. – специалист по кадрам операционного центра  В том числе представитель общественной организации инвалидов:
Инд. № подл.		142-04/20
		Лист 28

Председатель Астраханской областной организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»

Романов Александр Яковлевич

Romanov

Управленческое решение согласовано «30» 01 2020г. (№ приказа 30/01/20/2)
Комиссией по проведению обследования и паспортизации здания, в котором
расположено Государственное автономное образовательное учреждение Астра-
ханской области дополнительного профессионального образования «Институт
развития образования» (Институт «Платформа») по его доступности для инва-
лидов и других маломобильных групп населения.

Взам. инв. №							
Подп. и дата							
Инв. № подл.							
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	142-04/20	Лист 29

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № 1
от «30» января 2020 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Государственного автономного образовательного учреждения
Астраханской области дополнительного профессионального образования
«Институт развития образования»
(Институт «Платформа»)
г. Астрахань, ул. Ульяновых, 4

№ п/п	Наименование функцио- нально планиро- вочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
1.1	Террито- рия, приле- гающая к зданию (участок)	есть		1		все		
1.2	Путь (пути) движения на террито- рии	нет				все		
1.3	Лестница (наружная)	нет				все		
1.4	Пандус (наружный)	нет				К		
1.5	Автостоян- ка и пар- ковка	нет			-не выделены места для транспорта ин- валидов	все	- организовать сто- янку (парковку) транспортных средств инвалидов (не менее 1 места)	Орг, ТР, ТСР

Взам инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	142-04/20	Лист 30
------	--------	------	--------	---------	------	-----------	------------

ОБЩИЕ требования к зоне				-не выделены места для транспорта инвалидов		- организовать стоянку (парковку) транспортных средств инвалидов (не менее 1 места)	
-------------------------	--	--	--	---	--	---	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-И (О, Г, У)		1	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

<*> Указывается:

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно;

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно;

ДУ - доступно условно;

ВНД - временно недоступно.

<*> Указывается один из вариантов (видов работ):

- не нуждается;

- ремонт (текущий, капитальный);

- индивидуальное решение с ТСР;

- технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

142-04/20

Лист

31

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № 1
от «30» января 2020 г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Государственного автономного образовательного учреждения
Астраханской области дополнительного профессионального образования
«Институт развития образования»
(Институт «Платформа»)
г. Астрахань, ул. Ульяновых, 4

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Лестница (наружная)	нет			- отсутствует тактильная разметка перед лестницей - отсутствует разметка для обозначения препятствий (лестница)	Г, У	- рекомендуется сделать тактильную разметку - необходимо обозначить контрастной лентой кромку первой и последней входной лестницы	
1.2	Пандус (наружный)	нет				К		
1.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		1	- на входе отсутствует информационная табличка рельефно-точечным шрифтом Брайля	все	- необходимо установить информационную табличку рельефно-точечным шрифтом Брайля	Орг, ТР, ТСП
1.4	Дверь (входная)	есть		2	- отсутствует контрастная лента на пороге - отсутствует кнопка вызова сотрудника для сопровождения - на прозрачных полотнах двери отсутствует предупредительный знак	все	- приклеить контрастную противоскользящую ленту на порог - установить кнопку вызова сотрудника для сопровождения - необходимо установить предупредительный знак	

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

142-04/20

Лист
32

1.5	Тамбур	есть		3, 4	- отсутствует мобильный (переносной) пандус у входной двери (2021 г.).	все	- рекомендуется установить мобильный (переносной) пандус у входной двери (2021 г.).	
	ОБЩИЕ требования к зоне				- отсутствует тактильная разметка перед лестницей - отсутствует разметка для обозначения препятствий (лестница) - на входе отсутствует информационная табличка рельефно-точечным шрифтом Брайля - отсутствует контрастная лента на пороге - отсутствует кнопка вызова сотрудника для сопровождения - на прозрачных полотнах двери отсутствует предупредительный знак - отсутствует мобильный (переносной) пандус у входной двери (2021 г.).		- рекомендуется сделать тактильную разметку - необходимо обозначить контрастной лентой кромку первой и последней входной лестницы - необходимо установить информационную табличку рельефно-точечным шрифтом Брайля - приклеить контрастную противоскользящую ленту на порог - установить кнопку вызова сотрудника для сопровождения - необходимо установить предупредительный знак - рекомендуется установить мобильный (переносной) пандус у входной двери (2021 г.).	Орг, ТР, ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (О, С, Г, У)		1, 2, 3, 4	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

<*> Указывается:

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно;

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

142-04/20

Лист
33

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно;

ДУ - доступно условно;

ВНД - временно недоступно.

<*> Указывается один из вариантов (видов работ):

- не нуждается;
- ремонт (текущий, капитальный);
- индивидуальное решение с ТСП;
- технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Изм. инв. №	
Подп. и дата	
Инд. № подл.	

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

142-04/20

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № 1
от «30» января 2020 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Государственного автономного образовательного учреждения
Астраханской области дополнительного профессионального образования
«Институт развития образования»
(Институт «Платформа»)
г. Астрахань, ул. Ульяновых, 4

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		5, 6, 7	- отсутствуют специальные противоскользкие полосы на порогах выше 0,014 м	все	- рекомендуется установить специальные противоскользкие полосы на порогах выше 0,014 м	Орг, ТР, ТСП
2.2	Лестница (внутри здания)	есть		8, 9, 10, 11	- необходимо увеличить длину поручня лестницы на 1 этаже	Г, У	- необходимо увеличить длину поручня лестницы на 1 этаже, оптимальным вариантом для охвата рукой являются поручни округлого сечения диаметром от 0,03 до 0,05 м.	
2.3	Пандус (внутри здания)	нет				К		
2.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет				все		

Изм. №	Изм. №	Изм. №	Изм. №	Изм. №	Изм. №
Изм. №	Изм. №	Изм. №	Изм. №	Изм. №	Изм. №
Изм. №	Изм. №	Изм. №	Изм. №	Изм. №	Изм. №

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
------	--------	------	--------	---------	------

142-04/20

Лист

35

2.5	Дверь	есть		18	- на прозрачных полотнах двери отсутствует предупредительный знак	все	- необходимо установить на прозрачных полотнах двери отсутствует предупредительный знак	
2.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		19, 20	- не обозначены препятствия-пороги	все	- необходимо обозначить контрастной противоскользящей лентой все пороги превышающие 0,014 м	Орг, ТР, ТСП
	ОБЩИЕ требования к зоне				- отсутствуют специальные противоскользящие полосы на порогах выше 0,014 м - на прозрачных полотнах двери отсутствует предупредительный знак - необходимо увеличить длину поручня лестницы на 1 этаже		- рекомендуется установить специальные противоскользящие полосы на порогах выше 0,014 м - необходимо установить на прозрачных полотнах двери отсутствует предупредительный знак - необходимо увеличить длину поручня лестницы на 1 этаже, оптимальным вариантом для охвата рукой являются поручни округлого сечения диаметром от 0,03 до 0,05 м.	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДЧ-И (О, Г, У)		5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП

<*> Указывается:

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно;

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно;

ДУ - доступно условно;

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

142-04/20

Лист
36

ВНД - временно недоступно.

<*> Указывается один из вариантов (видов работ):

- не нуждается;
- ремонт (текущий, капитальный);
- индивидуальное решение с ТСП;
- технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Взам инд. №	
Подп. и дата	
Инд. № подл.	

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

142-04/20

Лист

37

Приложение 4
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № 1
от «30» января 2020 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Государственного автономного образовательного учреждения
Астраханской области дополнительного профессионального образования
«Институт развития образования»
(Институт «Платформа»)
г. Астрахань, ул. Ульяновых, 4

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		17, 18	- отсутствует тактильная пиктограмма схема расположения кабинета - отсутствует тактильная пиктограмма с назначением помещений - отсутствует тактильная разметка у входа в помещение - отсутствуют специальные противоскользящие полосы на порогах выше 0,014 м	все	- рекомендуется установить тактильную пиктограмму схему расположения кабинета - рекомендуется установить тактильную пиктограмму с назначением помещений - рекомендуется установить тактильную разметку у входа в помещение - рекомендуется установить специальные противоскользящие полосы на порогах	Орг, ТР, ТСП

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

142-04/20

Лист
38

3.2	Зальная форма обслуживания	есть		15, 16	- отсутствует мобильный (переносной) пандус на лестнице в аудиторию на 1 этаже - отсутствует тактильная разметка у входа в помещение - отсутствует тактильная пиктограмма схема расположения кабинета - отсутствует тактильная пиктограмма с назначением помещений		- рекомендуется установить мобильный (переносной) пандус на лестнице в аудиторию на 1 этаже - рекомендуется установить тактильную разметку у входа в помещение - рекомендуется установить тактильную пиктограмму схему расположения кабинета - рекомендуется установить тактильную пиктограмму с назначением помещений	
3.3	Прилабочная форма обслуживания	нет						
3.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет				К		
3.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						

Взам. инв. №

Подп. и дата

Имя, № докум.

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

142-04/20

Лист

39

ОБЩИЕ требования к зоне					- отсутствует тактильная пиктограмма схема расположения кабинета - отсутствует тактильная пиктограмма с назначением помещений - отсутствует тактильная разметка перед входом в классы - отсутствуют специальные противоскользящие полосы на порогах выше 0,014 м - отсутствует мобильный (переносной) пандус на лестнице в аудиторию на 1 этаже	- рекомендуется установить тактильную пиктограмму схему расположения кабинета - рекомендуется установить тактильную пиктограмму с назначением помещений - рекомендуется установить тактильную разметку перед входом в классы - рекомендуется установить специальные противоскользящие полосы на порогах выше 0,014 м - рекомендуется установить мобильный (переносной) пандус на лестнице в аудиторию на 1 этаже	
-------------------------	--	--	--	--	---	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, С, Г, У)		15, 16, 17, 18	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

<*> Указывается:

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно;

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно;

ДУ - доступно условно;

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

142-04/20

Лист

40

ВНД - временно недоступно.

<*> Указывается один из вариантов (видов работ):

- не нуждается;
- ремонт (текущий, капитальный);
- индивидуальное решение с ТСП;
- технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №							142-04/20	Лист
										41
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

Приложение 4 (II)
 Приложение 4
 к Акту обследования ОСИ
 к паспорту доступности ОСИ № 1
 от «30» января 2020 г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Государственного автономного образовательного учреждения
Астраханской области дополнительного профессионального образования
«Институт развития образования»
(Институт «Платформа»)
 г. Астрахань, ул. Ульяновых, 4

№ п/п	Наименование функциональ- но планировоч- ного элемента	Наличие элемента			Выявленные наруше- ния и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего-	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		12, 13, 14	- отсутствует пиктограмма с назначени- ем помеще- ния - отсутствует опорный по- ручень во- круг ракови- ны - отсутствует стационар- ные опорные поручни над унитазом - отсутствует крючки для костылей - отсутствует кнопка вызо- ва сотрудни- ка	все	- рекомендуется установить пикто- грамму с назначени- ем помещения - рекомендуется установка опорного поручня вокруг рако- вины - рекомендуется установка стацио- нарных опорных по- ручей над унитазом - рекомендуется установка крючков для костылей - необходимо устано- вить кнопку вызова сотрудника	Орг, ТР, ТСР
5.2	Душевая/ ванная комната	нет				все		

142-04/20

Лист

42

Изм. Колуч. Лист № док. Подпись Дата

5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет				все		
	ОБЩИЕ требования к зоне				- отсутствует пиктограмма с назначением помещения - отсутствует опорный поручень вокруг раковины - отсутствуют стационарные опорные поручни над унитазом - отсутствуют крючки для костылей - отсутствует кнопка вызова сотрудника		- рекомендуется установить пиктограмму с назначением помещения - рекомендуется установка опорного поручня вокруг раковины - рекомендуется установка стационарных опорных поручней над унитазом - рекомендуется установка крючков для костылей - необходимо установить кнопку вызова сотрудника	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, С, Г, У)		12, 13, 14	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

<*> Указывается:

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно;

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно;

ДУ - доступно условно;

ВНД - временно недоступно.

<*> Указывается один из вариантов (видов работ):

- не нуждается;

- ремонт (текущий, капитальный);

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

142-04/20

Лист

43

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

- индивидуальное решение с ТСР;
- технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	142-04/20				44

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № 1
от «30» января 2020 г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации (и связи) на объекте

Государственного автономного образовательного учреждения
Астраханской области дополнительного профессионального образования
«Институт развития образования»
(Институт «Платформа»)
г. Астрахань, ул. Ульяновых, 4

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объ- ектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего-	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		5, 11, 7, 9, 22	- основная ин- формация не дублирована шрифтом Брай- ля	все	- необходимо дублировать ос- новную инфор- мацию шрифтом Брайля	Орг, ТР, ТСР
6.2	Акустические средства	есть		21		Г		
6.3	Тактильные средства	нет			- отсутствует информация с цветовым и так- тильным обо- значением мест расположения объектов и тд.	С	- организовать систему информации с цветовым и тактильным обо- значением путей следова- ния, препятствий, мест расположе- ния объектов и т.д.	

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

142-04/20

Лист
45

ОБЩИЕ требования к зоне					- основная информация не дублирована шрифтом Брайля - отсутствует информация с цветовым и тактильным обозначением мест расположения объектов и тд.	- необходимо дублировать основную информацию шрифтом Брайля - организовать систему информации с цветовым и тактильным обозначением путей следования, препятствий, мест расположения объектов и т.д.	Орг, ТР, ТСР
-------------------------------	--	--	--	--	---	--	--------------------

II Заключение по зоне:

Наименование структурно функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Система информации (и связи) на объекте	ДЧ-И (О, С, Г, У)		5, 7, 9, 11, 21, 22	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

<*> Указывается:

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно;

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно;

ДУ - доступно условно;

ВНД - временно недоступно.

<*> Указывается один из вариантов (видов работ):

- не нуждается;

- ремонт (текущий, капитальный);

- индивидуальное решение с ТСР;

- технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Изм. инд. №	
Подп. и дата	
Инд. № подл.	

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
------	--------	------	--------	---------	------

142-04/20

Лист

46

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № 1
от «30» января 2020 г.

I Результаты обследования:

7. Путей движения к объекту (от остановки транспорта)

Государственного автономного образовательного учреждения
Астраханской области дополнительного профессионального образования
«Институт развития образования»

(Институт «Платформа»)

г. Астрахань, ул. Ульяновых, 4

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объ- ектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет						
6.2	Акустические средства	нет						
6.3	Тактильные средства	нет			- отсутствует удерживаю- щего ограж- дения тро- туара	все	-для инвалидов с нарушением зре- ния и инвалидов с нарушением опорно- двигательного аппарата реко- мендуется уста- новка удержи- вающего ограж- дения тротуара	Орг, ТР, ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне				- отсутствует удерживаю- щего ограж- дения тро- туара		-для инвалидов с нарушением зре- ния и инвалидов с нарушением опорно- двигательного аппарата реко- мендуется уста- новка удержи- вающего огражде- ния тротуара	

Взам. инд. №	
Подп. и дата	
Инд. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

142-04/20

II Заключение по зоне:

Наименование структурно функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) **
		№ на плане	№ фото	
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О, С, Г, У)			Индивидуальное решение с ТСП

<*> Указывается:

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно;

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно;

ДУ - доступно условно;

ВНД - временно недоступно.

<*> Указывается один из вариантов (видов работ):

- не нуждается;
- ремонт (текущий, капитальный);
- индивидуальное решение с ТСП;
- технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Взам. инд. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

142-04/20

Лист

48

ФОТОМАТЕРИАЛЫ



Фото 1. Вход.



Фото 2. Входная дверь.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №



Фото 3. Входная дверь.



Фото 4. Тамбур, холл.

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

142-09/20



Фото 5. Вид на коридор 1 этажа.



Фото 6. Вид на коридор 2 этажа.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

142-09/20

Лист

51



Фото 7. Вид на коридор 3 этажа.



Фото 8. Лестница 1-2 этаж.

Инв. № инв. №	
Подл. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

142-04/20

Лист
52

Изм.	Колыч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

14-2-09/20

53

Лист

Фото 10. Лестница 2-3 этаж.




Фото 9. Лестница 1-2 этаж.





Фото 11. Лестница 3 этаж.



Фото 12 Вход в санитарно-гигиенические помещения

Инд № подл.	Подп. и дата	Взам инд. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

142-09/20



Фото 13. Санитарно-гигиеническое помещение.



Фото 14. Санитарно-гигиеническое помещение.

Инд. № подл.	Взам инд. №
Подп. и дата	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

142-09/20



Фото 15. Аудитория на 1 этаже.




Фото 16. Аудитория на 2 этаже.

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

142-09/20

Лист
56



Фото 17. Аудитория на 2 этаже.



Фото 18. Аудитория на 3 этаже.

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

142-04/20

Лист
57



Фото 19. Запасный выход на 1 этаже.



Фото 20. Запасный выход на 2 этаже.

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

142-09/20




Фото 21. Система аварийного освещения.



Фото 22. Камеры видеонаблюдения.

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №


Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

142-04/20

Лист

59

Место расположения института "Платформа"



● – Место расположения института "Платформа"